

Informacje wewnętrzne

Pierwszy blok elektrowni Temelín działa już 10 lat

Do planu prac w czasie przestoju została włączona szczegółowa kontrola silników głównych pomp cyrkulacyjnych. Na podstawie wyników niniejszej kontroli i następnie analizy zdecydowaliśmy się zrealizować przeróbkę, która zapewni dalszą niezawodną eksploatację silników pomp, a to również za cenę przedłużenia niniejszego przestoju. Prace obecnie są dokańczane, a wznowienie eksploatacji bloku przesunie się o około trzy tygodnie.