

Vnitřní informace

INFORMACE Z JE TEMELÍN 25.11.2008

Dnes dopoledne byl druhý blok JE Temelín odpojen od energetické sítě. Důvodem bylo zapůsobení zemní ochrany generátoru. Událost neměla dopady na jadernou bezpečnost. Příčina se nyní zjišťuje.

Vedení elektrárny se rozhodlo využít neplánovaný výpadek bloku k provedení pravidelné zkoušky pádu klastrů, která byla plánována na 27. - 28.12.2008. Do konce letošního roku tak nebude nutné druhý blok z důvodu pádových zkoušek odstavovat. Zpracovaný harmonogram předpokládá obnovení dodávek elektřiny z druhého bloku ve čtvrtek 27. listopadu.